



## 3. számú melléklet

1/15. oldal

### MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 17.

**Mintavétel helye:** 57. sz. épület, Vegyesipar, hő központ,  
technológiai vezetékek karimatömítése

**Minta száma:** 492/2015/M1

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkopos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 1-2. számú fényképfelvételek

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte: Szenyán Zoltán



## 3. számú melléklet

2/15. oldal

### MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 17.


**Mintavétel helye:** 54. sz. épület, Központi karbantartó üzem,  
köszörűgépműhely, légtechnikai vezeték  
/elszívó/ peremtömítése

**Minta száma:** 478/2015/M2

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkópos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 3-4. számú fényképfelvételek

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte: Szenyán Zoltán



## 3. számú melléklet

3/15. oldal

### MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 17.

**Mintavétel helye:** 54. sz. épület, Központi karbantartó üzem,  
karbantartó műhely, középén lévő  
kaloriferhez kapcsolódó technológia  
vezetékek karimatömítése

**Minta száma:** 480/2015/M3

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkópos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 5-6. számú fényképfelvételek

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte Szenyán Zoltán



## 3. számú melléklet

4/15. oldal

### MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 17.

**Mintavétel helye:** 53. sz. épület, Előkészítő üzem, földszint,  
szendvicsszerkezetű oldalfal külső burkolólap

**Minta száma:** 470/2015/M4

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkópos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 7-8. számú fényképfelvételek

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte: Kovács Csaba





## 3. számú melléklet

5/15. oldal

### MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 17.

**Mintavétel helye:** 44-45. sz. épületegyüttes, Kazánok, I. emelet, **Minta száma:** 374/2015/M5  
4-es sz. kazán, égőfejhez kapcsolódó  
légtechnikai vezeték peremtömítése

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkópos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 9-10. számú fényképfelvételek

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte Szenyán Zoltán



## 3. számú melléklet

6/15. oldal

### MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 18.

**Mintavétel helye:** 15. sz. épület, Pomini épület, pince,  
légttechnikai vezeték peremtömítése

**Minta száma:** 179/2015/M6

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkópos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 11-12. számú fényképfelvételek

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte: Szenyán Zoltán



## 3. számú melléklet

7/15. oldal

### MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 18.

**Mintavétel helye:** 15. sz. épület, Pomini épület, 7,00 m-es szint, **Minta száma:** 190/2015/M7  
lépcsőház, álmennyezet

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkópos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 13-14. számú fényképfelvételek

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte: Szenyán Zoltán

# KÖR-KER

Környezetvédelmi Szolgáltató és  
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű  
Társaság



✉ 2536 Nyergesújfalu  
Babits M. u. 2.  
☎ 06-33-504-080  
📠 06-33-504-081  
E-mail: kor-ker@kor-ker.hu  
<http://www.kor-ker.hu>

---

Bankszámla szám: 117 40092-20007339 Adószám: 12815973-2-11 Cégjegyzék szám: 11-09-008638

---

3. számú melléklet

8/15. oldal

## MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 18.

**Mintavétel helye:** 28. sz. épület, VI. csarnok, É-i oldal, földem, **Minta száma:** 247/2015/M8  
fémburkolat felett lévő burkolólap

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkópos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 15-16. számú fényképfelvételek

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte: Kovács Csaba



# KÖR-KER

Környezetvédelmi Szolgáltató és  
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű  
Társaság



✉ 2536 Nyergesújfalu  
Babits M. u. 2.  
☎ 06-33-504-080  
📠 06-33-504-081  
E-mail: kor-ker@kor-ker.hu  
<http://www.kor-ker.hu>

---

Bankszámla szám: 117 40092-20007339 Adószám: 12815973-2-11 Cégjegyzék szám: 11-09-008638

---

## 3. számú melléklet

9/15. oldal

### MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 18.

**Mintavétel helye:** 11. sz. épület, Henger üzem, I. emelet,  
Ny-i oldal, ablaküveg tömítés

**Minta száma:** 102/2015/M9

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkópos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 17-18. számú fényképfelvételek

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte: Szenyán Zoltán

# KÖR-KER

Környezetvédelmi Szolgáltató és  
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű  
Társaság



✉ 2536 Nyergesújfalu  
Babits M. u. 2.  
☎ 06-33-504-080  
📠 06-33-504-081  
E-mail: kor-ker@kor-ker.hu  
<http://www.kor-ker.hu>

Bankszámla szám: 117 40092-20007339 Adószám: 12815973-2-11 Cégjegyzék szám: 11-09-008638

## 3. számú melléklet

10/15. oldal

### MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 18.

**Mintavétel helye:** 14. sz. épület, Forgácsoló műhely,  
oszlopnak támasztott burkolólap

**Minta száma:** 168/2015/M10

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkópos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 19-20. számú fényképfelvételek

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte: Szenyán Zoltán

# KÖR-KER

Környezetvédelmi Szolgáltató és  
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű  
Társaság



✉ 2536 Nyergesújfalu  
Babits M. u. 2.  
☎ 06-33-504-080  
📠 06-33-504-081  
E-mail: kor-ker@kor-ker.hu  
<http://www.kor-ker.hu>

---

Bankszámla szám: 117 40092-20007339 Adószám: 12815973-2-11 Cégjegyzék szám: 11-09-008638

---

## 3. számú melléklet

11/15. oldal

### MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 18.

**Mintavétel helye:** 14. sz. épület, D-i oldal, tetőfedőanyag  
alatt lévő burkolólap

**Minta száma:** 170/2015/M11

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkópos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 21-22. számú fényképfelvétel

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte: Szenyán Zoltán



## 3. számú melléklet

12/15. oldal

### MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 19.

**Mintavétel helye:** 37. sz. épület, Csőszerelő épület, 2. emelet, **Minta száma:** 336/2015/M12  
öltöző, technológiai vezeték /meleg víz/ szigetelése

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkópos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 23-24. számú fényképfelvétel

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte: Szenyán Zoltán





## 3. számú melléklet

13/15. oldal

### MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 24.


**Mintavétel helye:** 18. sz. épület, Vámraktár, 1. emelet,  
liftgépház, felvonó fékbetét /2 db/

**Minta száma:** 207/2015/M13

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkópos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 25-26. számú fényképfelvétel

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte: Szenyán Zoltán



## 3. számú melléklet

14/15. oldal

### MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 25.


**Mintavétel helye:** 3. sz. épület, Művelődési otthon-orvosi  
rendelő, pince, technológiai vezeték szigetelése

**Minta száma:** 28/2015/M14

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkópos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 27-28. számú fényképfelvétel

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte: Szenyán Zoltán



## 3. számú melléklet

15/15. oldal

### MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (anyagminta-összetétel, szerkezeti felépítés vizsgálata)

**Mintavétel helyszíne:** Michelin Hungária Kft.  
1087 Budapest, Kerepesi út 17.

**Dátum:** 2015. 03. 26.

**Mintavétel helye:** 34. sz. épület, Expedíciós épület, 3. emelet,  
archív raktár, álmennyezet

**Minta száma:** 307/2015/M15

**Elvégzett vizsgálat:** mikroszkópos vizsgálat laboratóriumban

**Megjegyzés:** 29-30. számú fényképfelvétel

**Mintavételi helyszín (vázlat, fénykép):**



A mintavételt végezte: Szenyán Zoltán